

### **Zasady montażu wodomierza –podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu).**

Montaż wodomierza - podlicznika będzie możliwy przy spełnieniu poniższych warunków:

- Należy wystąpić do P.K. „Pegimek Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem na zamontowanie wodomierza - podlicznika. Do wniosku dołączyć:
  - mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją działki,
  - rysunek usytuowania podlicznika na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie podlicznik.
- Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz- podlicznik w odległości ok. 1m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
- Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
- Przed wodomierzem - podlicznikiem należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy, zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
- Roboty związane z wykonaniem podejścia pod wodomierz-podlicznik zostaną wykonane we własnym zakresie na koszt odbiorcy.
- Użytkownik będzie odpowiedzialny przed dostawcą wody za wodomierz - podlicznik i obciążany za ewentualne naprawy lub wymianę powstałą z winy użytkownika.
- Dostawca wody (P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.) – dostarcza i montuje wodomierz-podlicznik.
- Dostawca wody odpowiada za utrzymanie i legalizację wodomierza-podlicznika.
- Odczyt i rozliczanie z uwzględnieniem wskazań wodomierza-podlicznika podlegać będzie miesięcznej opłacie abonamentowej.
- Protokół montażu wodomierza - podlicznika podpisany przez dwie strony upoważnia do zawarcia umowy.