



ORYGINAŁ

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
PZM OZDG Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ
20-064 Lublin, ul B.Prusa 8
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

OCENA TECHNICZNA nr: L-0366/04/19

z dnia: 19.02.2019

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

Adres: Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [K] II-2019

Marka: MATHIEU YNO

Model pojazdu: AZURA CONCEPT

Wersja:

Nr rejestracyjny:

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Zamiatarka*

VIN: S_4557

Okres eksploatacji pojazdu (07/05/15-19/02/19)

141 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały

Dop. masa całkow.

4500 kg

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do badania przedstawiono używaną zamiatarkę o danych technicznych przedstawionych poniżej:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • typ | AZURA CONCEPT |
| • data produkcji | 2007 rok |
| • numer seryjny | 30046 |
| • silnik | VM 56C/9 |
| • prędkość maksymalna | 50 km/h |
| • wskazanie licznika | 2742.2 mth |

Podczas oględzin stwierdzono:

Silnik - ślady wycieków oleju poprzez uszczelnienia technologiczne silnika, elementy nadwozia - pojedyncze zarysowania, tapicerka fotela - poprzecierana z ubytkami materiału, elementy instalacji elektrycznej wewnątrz kabiny - odsłonięte, szczotki czyszczące - zużyte adekwatnie do okresu eksploatacji, element z tworzywa w przedniej części przy reflektorze lewym - pęknięty, osłony z tworzywa z prawej strony w części środkowej - ślady pęknięć, opony zużyte w 35 %.